

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

МОБУ «Мещеряковская СОШ»

« 15 » 11 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Школа (нежилое помещение)**

1.2. Адрес объекта **461517, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Мещеряковка, переулок Школьный, дом 1.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 2240 кв.м**
- - часть здания **1 этаж - 1261 кв.м; 2 этаже - 979 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка: **да; 1 га**

1.4. Год постройки здания **1911**, последнего капитального ремонта **2015 (частичный)**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018г.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : **муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Мещеряковская средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Мещеряковская СОШ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **461517, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Мещеряковка, переулок Школьный, дом 1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **организация предоставления образовательных услуг детей**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту : визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступеньки на входе в ОУ)

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ - В	1	1.1.2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ - В	2	2.1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3	3.6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	5	5
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - В	12	5.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - В	13	5.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ - В	4	1.1.1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: : Состояние доступности объекта оценено как доступно-частично всем для разных категорий инвалидов

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с помощью ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с помощью ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с помощью ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с помощью ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 - 2030 год

в рамках исполнения «Дорожной карты» по мере поступления денежных средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В**

4.4. Для принятия решения **не требуется**

4.4.1. согласование на Комиссии: **нет**

4.4.2. **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).**

4.4.3. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – нет**

4.4.4. **Согласование с собственником объекта - нет**

4.4.5. **Согласование с общественными организациями инвалидов - нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **zhit-vmeste.ru**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » __ 11 __ 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОБУ «Мещеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Мещеряковка,
переулок Школьный, дом 1
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	1.1.1.	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	К, О, С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию здания	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	1.1.2		К, О, С		Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)		5	1.1.3		К, О, С		Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Требуется установка пандуса, оборудование парковки			Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-В	2, 4, 5	1.1.1-1.1.3.	Текущий ремонт, ИР ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности территории, прилегающей к зданию оценено как доступно-частично всем для разных категорий инвалидов

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » __11__2017 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОБУ «Мещеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с. Мещеряковка,

переулок Школьный, дом 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	2.1				индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.3		К, О, С		индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		2.4	Отсутствуют фиксаторы	К, О, С	Установить фиксаторы	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть		2.5		К, О, С		индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	5	2.1., 2.3, 2.4, 2.5	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности входа в здание оценено как доступно-частично всем для разных категорий инвалидов

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » 11 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОБУ «Мещеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Мещеряковка,
переулок Школьный, дом 1
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+	1	3.1	Отсутствуют информационные таблицы о препятствиях	К,О,С	Установить информационные таблицы о препятствиях	индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	+	2	3.2		К,О,С		индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь	+	3	3.5				индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	+	4	3.6		К, О		индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-В	1-4	3.1., 3.2 3.5, 3.6	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности пути (путей) внутри здания оценено как доступно частично для всех категорий инвалидов

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от « 15 » 11 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОБУ «Мешеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Мешеряковка,
переулок Школьный, дом 1
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	+	11	4.1	нет	К, О, С	нет	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	11	4.1.	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности зоны обслуживания инвалидов оценено как доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_15_» _11_ 2017 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_1_от «_15_»_11_2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 11 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МОБУ «Мещеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Мещеряковка,
переулок Школьный, дом 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	5.1	Не соответствует нормам СНиП	ДЧ-В	Приведение в соответствие нормам СНиП	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		3.1	Не соответствует нормам СНиП	ДЧ-В	Приведение в соответствие нормам СНиП	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	12	5.1, 3.1	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности санитарно-гигиенических помещений
оценено как доступно частично избирательно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «15» 11 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МОБУ «Мещеряковская СОШ», Оренбургская область, Соль-Илецкий район, с.Мещеряковка, переулок Школьный, дом 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		3.7.	Есть не везде	С,Г,О,К	Обновить информационные таблички	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть			Нет			
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		3.7	Текущий ремонт, ИР ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности системы информации на объекте оценено как доступно условно

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории _____ за _____ год

№ № п/ п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактически затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.р уб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием